

TYTAN PROFESSIONAL Czyścik do Pian Poliuretanowych 500 ml

10004617

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz, pojemników i narzędzi do aplikacji klejów i pian poliuretanowych. Doskonały do odtłuszczenia powierzchni przed zastosowaniem silikonów, klejów, pian i innej chemii budowlanej.



ZALETY

- preparat doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu
- możliwość wielokrotnego użycia
- możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- usuwanie resztek nieutwardzonej piany poliuretanowej i klejów poliuretanowych
- oczyszczanie i odtłuszczenie powierzchni np. przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów
- niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany poliuretanowe

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura puszkki / aplikatora (optymalnie +20°C) [°C]	+5 - +35
Temperatura otoczenia / podłoża [°C]	+5 - +35
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Konsystencja: ciecz	+
Kolor	Wartość
Bezbarwny	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Aplikacja

- Czyszczenie ręczne - nałożyć dołączony wentyl na zawór czyszcika. Spryskać czyszcikiem świeże plamy piany/kleju. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.
- Czyszczenie pistoletu - odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu. Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju. Następnie nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania pistoletu na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyszcik i pozostałość z pistoletu. Nakręcić pistolet na pojemnik czyszcika. Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/ kleju.

Ograniczenia / uwagi

- Czyszcik usuwa jedynie zabrudzenia z nieutwardzonej piany/kleju.
- Czyszcik działa destrukcyjnie na polistyren, PCW i niektóre inne tworzywa. Przed użyciem sprawdzić działanie czyszcika na daną powierzchnię.



TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać przez 36 miesięcy od daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z czyszcikiem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Zalecana temperatura magazynowania od +5°C do +30°C.

Nie przechowywać w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu (MSDS).

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.